

MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 AIRCO TAILLIFT



Stücknummer 308803
Produktgruppe LKW
Spezifikation Koffer
Erstzulassung Jahr 2019 / 02
Kilometerstand 453.571 km

Fahrgestellnummer
WDB96702510331007

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis €33950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 6.890 kg
Bruttogewicht 11.990 kg
Tankinhalt gesamt 125 liter
Anhängerkupplung
Achsschenkelbolzendurchmesser 40 DIN
Anzahl Sperren 1
Radstand 480 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Farbe Gelb

Antriebsstrang

Motorhersteller Mercedes
Motorleistung 175 kW (238 Hp)
Euro 6
Getriebeart Automatic
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 723 cm
Laderaubbreite 247 cm
Laderaumhöhe 237 cm
Ladeflächenhöhe 111 cm
Durchfahrthöhe 230 cm

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand 1.500 kg
Ladebordwandhersteller B.A.R cargo lift
Ladebordwandmaterial Aluminium
Ladebordwandgröße 181 x 252

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse) ●●●●●●●●
Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Ladebordwand

Bedienung ●●●●●●●●

System ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 265/70R19,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2 Reifengröße: 265/70R19,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen