

M.A.N. 18.420 TGS LX INTARDER ALCOA'S



Stücknummer 308901
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2017 / 07
Kilometerstand 645.232 km

Fahrgestellnummer
WMA08SZZ4HP094332

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis €19900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 7.326 kg
Bruttogewicht 18.600 kg
Tankinhalt gesamt 580 liter
Höhe der Sattelkupplung 121 cm
Anzahl Sperren 1
Radstand 360 cm
Leichtmetallfelgen
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standklimaanlage
Standheizung
Farbe Silber

Antriebsstrang

Motorleistung 309 kW (420 Hp)
Euro 6
Getriebeart Automatic
Getriebetyp Traxon
Gänge 12
Zusatzbremssystem
Retarder Marke Intarder
Servolenkung
ABS
ASR

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen