

DAF LF 290



Stücknummer 308921
Produktgruppe LKW
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2019 / 03
Kilometerstand 321.548 km

Fahrgestellnummer
XLRAEL2700L479159

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €37950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	5.235 kg
Eigengewicht	8.765 kg
Bruttogewicht	14.000 kg
Tankinhalt gesamt	200 liter
Anhängerkupplung	
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	14.553 kg
Achsschenkelbolzendurchmesser	40 DIN
Anzahl Sperren	1
Radstand	535 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Kurze Kabine
Tempomat	
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	
Digitaler Tachograph	
Klimaanlage	
Farbe	Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorhersteller	Paccar
Motorleistung	217 kW (295 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	6
Servolenkung	
ABS	
ASR	

Aufbau

Aufbaubaujahr	2.012
Laderaumlänge	732 cm
Laderbreite	248 cm
Laderhöhe	239 cm
Ladeflächenhöhe	120 cm
Durchfahrthöhe	238 cm

Sitze

Sitzplätze	2
------------	---

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor	Thermoking
Modell Kühlmotor	T-800R
Kühlmotor	Diesel/elektrisch
Aggregatstunden / Diesel	15.456
Aufbauisolierung	
Wandstärke	55 mm
Art der Kühlung	Kühlen und Gefrieren
Tages-/Nacht Kühlung	Tages-/Nacht Kühlung

Ladebordwand

Ladebordwand	
Ladebordwandausführung	unterfaltbare Ladebordwand
Tragfähigkeit der Ladebordwand	1.700 kg
Ladebordwandhersteller	Anteo
Ladebordwandmaterial	Aluminium
Ladebordwandgröße	178 x 245

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber
(Kontrollkäse)



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Kühlanlage

Systeme



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1
Reifengröße: 265/70R19,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2
Reifengröße: 265/70R19,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen