

EKW MULTI CHASSIS



Stücknummer 308932
Produktgruppe Auflieger
Spezifikation Containerchassis
Erstzulassung Jahr 2022 / 03
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
YA9C0L33921342020

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis €20950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Eigengewicht 4.960 kg
Bruttogewicht 35.000 kg
Art der Chassis Vollständige chassis
Chassismaterial Stahl
Kingpin Größe 2 inch
Federungstyp Vollluft

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
ABS
EBS

Aufbau

Aufbaubaujahr 2.022
Containerabmessungen all connections

Tieflader

Ausziehbare Fahrgestell mitte / Rückseite

Achse

Achstyp SAF

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 385/65R22,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen