

VOLVO FH 420 6X2 315/70 WB 480



Stücknummer 309099
Produktgruppe LKW
Spezifikation BDF-System
Erstzulassung Jahr 2020 / 01
Kilometerstand 726.534 km

Fahrgestellnummer
YV2RTW0C3LB926502

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €49900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Konfiguration 6x2
Eigengewicht 9.760 kg
Bruttogewicht 27.000 kg
Tankinhalt gesamt 820 liter
Anhängerkupplung
Achsschenkelbolzendurchmesser 50 DIN
Anzahl Sperren 1
Radstand 490 cm
Federungstyp Vollluft

Kabine

Art der Kabine Globetrotter
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standheizung
Farbe Blau

Antriebsstrang

Motorleistung 315 kW (428 Hp)
Euro 6
Getriebeart I-Shift
Gänge 12
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Drehrichtung 1x20
Ladeflächenhöhe 107 cm
Systemlänge 100 cm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollleuchte)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen