

MAGYAR S33BTA1P FOODSTUFF



Stücknummer 309573
Produktgruppe Auflieger
Spezifikation Tank
Erstzulassung Jahr 2010 / 05
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
VP3S33BTAAFS0072

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis € 19900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Eigengewicht 6.260 kg
Bruttogewicht 33.000 kg
Art der Chassis Unvollständige chassis
Chassismaterial Stahl
Kingpin Größe 2 inch
Federungstyp Vollluft

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Aufbau

Aufbaubaujahr 2.010
Aufbaumaterial nicht rostender Stahl
Material Seitenwand isoliert
Trommelvolumen 25
Trommelvolumen in m3
Anzahl Kompartimenten 1
Ladungsart Nahrungsmittel

Achse

Achstyp BPW

Kontaktinformationen



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

8 mm

8 mm

Reifengröße: 445/65R22,5

Liftachse

Luftfederung

Trommelbremsen



2

13 mm

12 mm

Reifengröße: 445/65R22,5

Luftfederung

Trommelbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen