



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Marca                           | MERCEDES-BENZ     |
| Tipo                            | ACTROS 2345 LS    |
| Clase                           | Cabeza tractora   |
| Especificación                  |                   |
| Año de la primera matriculación | 2016              |
| Nº del bastidor                 | WDB96342710045319 |
| Kilometraje                     | 602.800 km        |
| Condición técnica               | ★★★★★             |



Más información sobre este vehículo?

Contáctame

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

## Equipamiento

### Chasis

|   |                      |
|---|----------------------|
| Número de ejes                              | 3                    |
| Configuración                               | 6x2                  |
| Neumáticos gemelos                          | ✓                    |
| Carga útil                                  | 14.602 kg            |
| Peso en vacío                               | 8.598 kg             |
| Peso bruto                                  | 23.200 kg            |
| Contenido total del depósito de combustible |                      |
| Segundo depósito de combustible             | ✓                    |
| Altura de la quinta rueda                   | 112 cm               |
| Nº de bloqueo de diferencial                | 1                    |
| Tipo de suspensión                          | Suspensión neumática |

### Cabina

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de cabina         | Cabina alta               |
| Control de velocidad   | ✓                         |
| Tacógrafo              | ✓                         |
| Tacógrafo digital      | ✓                         |
| Calefacción autónoma   | ✓                         |
| Posición del conductor | Conducen por la izquierda |
| Color                  | Multicolor                |

### Línea de conducción

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Marca del motor          | Mercedes        |
| Capacidad del motor      | 330 Kw (443 Pk) |
| Combustible              | Diésel          |
| Euro                     | 6               |
| Tipo de reparto          | Engranajes      |
| Clase de caja de cambios | Telligent       |
| Limitador de velocidad   | ✓               |
| Nº de las velocidades    | 12              |

### Línea de conducción

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Freno asistido     | ✓     |
| Marca de retarder  | Voith |
| Dirección asistida | ✓     |
| ABS                | ✓     |
| ASR                | ✓     |

### Asientos

|                |   |
|----------------|---|
| Nº de asientos | 2 |
|----------------|---|

### Observaciones

6X2 / VOITH RETARDER / GIGASPACE

## Informe de inspección

### Chasis

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tacógrafo                | ★★★★☆ |
| Códigos del visualizador | ★★★★☆ |
| Eléctrico                | ★★★★☆ |

### Cabina

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Interior            | ★★★★★ |
| Externos            | ★★★★☆ |
| Dirección de mandos | ★★★★★ |
| Suspensión          | ★★★★★ |
| Chasis              | ★★★★★ |
| Frenos              | ★★★★★ |


### Línea de conducción

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Motor en general        | ★★★★★ |
| Sistema de enfriamiento | ★★★★★ |
| Sistema de combustión   | ★★★★★ |
| Sistema de escape       | ★★★★★ |
| Sistema de lubricación  | ★★★★★ |
| Caja de cambios         | ★★★★★ |
| Embrague                | ★★★★★ |
| Transmisión             | ★★★★★ |

### Neumáticos, llantas

|            |       |
|------------|-------|
| Neumáticos | ★★★★☆ |
|------------|-------|

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| ★★★★★★ | Muy buen estado              |
| ★★★★★  | Buen estado                  |
| ★★★★☆  | Estado razonable             |
| ★★★☆☆  | Estado moderado              |
| ★☆☆☆☆  | No cumple con los requisitos |



## Neumáticos / ejes

