

SCANIA R410 RETARDER NIGHT AIRCO



Nº de referencia 296660
Clase Cabeza tractora
Especificación
Año de la primera 2018 / 08
Kilometraje 653.866 km

Nº del bastidor
YS2R4X20005518684

Condición técnica 

Observaciones

(A15)

Precio € 33900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Neumáticos gemelos	✓
Carga útil	10.705 kg
Peso en vacío	8.295 kg
Peso bruto	19.000 kg
Contenido total del depósito de combustible	1.200 l
Segundo deposito de combustible	✓
Altura de la quinta rueda	117 cm
Nº de bloqueo de diferencial	1
Distancia entre ejes	375 cm
Llantas de aluminio	✓
Tipo de suspensión	Suspensión neumática

Asientos

Nº de asientos	2
----------------	---

Cabina

Control de velocidad	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Aire acondicionado	✓
Aire acondicionado de estacionamiento	✓
Calefacción autónoma	✓
Color	Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor	302 Kw (410 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Clase de caja de cambios	Automático
Nº de las velocidades	12
Freno asistido	✓
Marca de retarder	Retarder
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Códigos del visualizador	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eléctrico	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cabina

Interior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Externos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dirección de mandos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Suspensión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chasis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Frenos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Línea de conducción

Motor en general	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistema de enfriamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistema de combustión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistema de escape	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistema de lubricación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caja de cambios	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Embrague	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Transmisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
315/80R22,5
Ballestas
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
315/80R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

☐	Muy buen estado
☐	Buen estado
☐	Estado razonable
☐	Estado moderado
☐	No cumple con los requisitos