

M.A.N. 26.440 TGX 20FT SIDE LOADER



Nº de referencia 297045
Clase Camión
Especificación Transporte de
Año de la primera 2008 / 10
Kilometraje 557.417 km

Nº del bastidor
WMA21XZZ68M524146

Condición técnica

Observaciones
SIDE LOADER FOR 20 FT CONTAINERS /
(A15)

Precio €19950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Configuración 6x2
Peso en vacío 12.700 kg
Peso bruto 26.000 kg
Contenido total del depósito de combustible 700 l
Enganche de remolque
Grosor del medida kinpin 40 DIN
Nº de bloqueo de diferencial 1
Distancia entre ejes 450 cm
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Cabina

Tipo de cabina Cabina alta
Control de velocidad
Tacógrafo
Tacógrafo digital
Aire acondicionado
Calefacción autónoma
Color Multicolor

Línea de conducción

Marca del motor M.A.N.
Capacidad del motor 324 Kw (440 Hp)
Euro 5
Clase de caja de cambios AS-tronic
Nº de las velocidades 12
Dirección asistida
ABS
ASR
Toma de fuerza

Carrocería

Material de la carrocería Acero
Traba antigiro 1x20
Bomba

Grúa

Grúa
Cantidad de las patas 2
Conexiones hidráulicas adicionales ninguno

Observaciones

Observaciones SIDE LOADER FOR 20 FT
CONTAINERS / TGX 26.440
6X2 LL EURO 5

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo	●●●●●●●●
Códigos del visualizador	●●●●●●●●
Eléctrico	●●●●●●●●

Cabina

Interior	●●●●●●●●
Externos	●●●●●●●●
Dirección de mandos	●●●●●●●●
Suspensión	●●●●●●●●
Chasis	●●●●●●●●
Frenos	●●●●●●●●

Línea de conducción

Motor en general	●●●●●●●●
Sistema de enfriamiento	●●●●●●●●
Sistema de combustión	●●●●●●●●
Sistema de escape	●●●●●●●●
Sistema de lubricación	●●●●●●●●
Caja de cambios	●●●●●●●●
Embrague	●●●●●●●●
Transmisión	●●●●●●●●

Carrocería

Hidráulico	●●●●●●●●
Carrocería	●●●●●●●●

Grúa

Patas	●●●●●●●●
Mecánico	●●●●●●●●
Hidráulico	●●●●●●●●

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●●●●●
------------	----------

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
315/70R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:
315/70R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
315/70R22,5
Eje elevatorio
Suspensión neumática

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

●●●●●●●●	Muy buen estado
●●●●●●●●	Buen estado
●●●●●●●●	Estado razonable
●●●●●●●●	Estado moderado
●●●●●●●●	No cumple con los requisitos