

SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK



Nº de referencia 298191
Clase Semirremolque
Especificación Caja frigorífica
Año de la primera 2016 / 06
Kilometraje

Nº del bastidor
WSM00000005160539

Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Peso en vacío 8.537 kg
Peso bruto 39.000 kg
Tipo de chasis Chasis incompleto
Material del chasis Acero
Kingpin tamaño 2 inch
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.016
Longitud de la caja 1.340 cm
Ancho de la caja 250 cm
Altura de la caja 269 cm

Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Carrier
Tipo de motor de enfriamiento vector1950
Motor de enfriamiento diesel / eléctrico
Horas de trabajo electricidad 33 horas
Horas de trabajo diesel 4.088 horas
Grosor de pared 40 mm

Eje

Marca del eje SCHMITZ

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior



Condición externos



Sistema de enfriamiento

Sistemas



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



1

Dimensión de la llanta:

385/55R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos



2

Dimensión de la llanta:

385/55R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos



3

Dimensión de la llanta:

385/55R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección



Muy buen estado



Buen estado



Estado razonable



Estado moderado



No cumple con los requisitos