

## FLIEGL SDS 390 Palletbox, BPW



Nº de referencia 300157  
Clase Semirremolque  
Especificación Tautliner  
Año de la primera 2009 / 02  
Kilometraje  
Nº del bastidor  
WFDFLT33972002660  
Condición técnica   
**Observaciones**  
Palletbox, BPW, edscha  
( A15 )

**Precio €4900**

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 3  
Peso en vacío 7.400 kg  
Peso bruto 39.000 kg  
Tipo de chasis Chasis completo  
Material del chasis Acero  
Kingpin tamaño 2 inch  
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

### Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.009  
Longitud de la caja 1.360 cm  
Ancho de la caja 247 cm  
Altura de la caja 277 cm  
Altura de paso 268 cm  
Techo corredizo

### Eje

Marca del eje BPW

### Observaciones

Observaciones Palletbox, BPW, edscha

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
385/65R22,5  
Eje elevatorio  
Suspensión neumática  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
385/65R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
385/65R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos