DAF CF 400 SPACECAB SKIRTS



Nº de referencia 300450

Clase Cabeza tractora

Especificación

Año de la primera 2015 / 03 Kilometraje 833.787 km

Nº del bastidor

XLRTEM4100G060178

Condición técnica **Observaciones**











IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Precio €9950

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 12.019 kg Carga útil Peso en vacío 7.481 kg 19.500 kg Peso bruto Contenido total del depósito de 800 I

combustible

Altura de la quinta rueda 114 cm Nº de bloqueo de diferencial Distancia entre ejes 380 cm

Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Space Cab

Control de velocidad

Tacógrafo Tacógrafo digital Aire acondicionado Calefacción autónoma

Rojo

Línea de conducción

Capacidad del motor 291 Kw (395 Hp)

Combustible

Automático Clase de caja de cambios

Nº de las velocidades 12

Dirección asistida

ABS **ASR**

Asientos

Nº de asientos 2

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN KLEYN GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 00000 Embrague 00000 Transmisión 00000

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes





Dimensión de la llanta: 315/70R22,5 Suspensión neumática Freno de discos

Eje giratório, Mecánico

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos