M.A.N. 18.440 TGX XXL SPOILERS SKIRTS



Nº de referencia 300645 Clase Cabeza tractora

Especificación

Año de la primera 2016 / 12 Kilometraje 804.014 km

Nº del bastidor

WMA06XZZ4HP086959

Precio €17950

Condición técnica **Observaciones**













IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 11.790 kg Carga útil Peso en vacío 7.710 kg Peso bruto 19.500 kg Contenido total del depósito de 860 I

combustible

Segundo deposito de

combustible

115 cm Altura de la quinta rueda Nº de bloqueo de diferencial Distancia entre ejes 390 cm

Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina literal

Control de velocidad

Tacógrafo Tacógrafo digital Aire acondicionado Calefacción autónoma

Multicolor

Línea de conducción

Capacidad del motor 324 Kw (440 Hp)

Combustible Diésel

Automático Clase de caja de cambios

Nº de las velocidades

Dirección asistida

ABS ASR

Asientos

Nº de asientos 2

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad













Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 00000 Embrague 00000 00000 Transmisión

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 385/55R22,5 Ballestas Freno de discos Eje giratório, Mecánico



Dimensión de la llanta: 315/70R22,5 Suspensión neumática Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos