

SCHWARZMUELLER S1 BIG VOLUME LIFT AXLE



Nº de referencia 301013
Clase Semirremolque
Especificación Moving floor
Año de la primera 2018 / 12
Kilometraje
Nº del bastidor
VAVJS1339JH409298

Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio €28900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Carga útil 28.520 kg
Peso en vacío 7.480 kg
Peso bruto 36.000 kg
Tipo de chasis Chasis incompleto
Material del chasis Aluminio
Kingpin tamaño 2 inch
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
ABS
EBS

Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.018
Material de la carrocería Aluminio
Longitud de la caja 1.355 cm
Ancho de la caja 247 cm
Altura de la caja 283 cm
Altura de paso 276 cm

Eje

Marca del eje SAF

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
445/45R19,5
Eje elevatório
Suspensión neumática
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
445/45R19,5
Suspensión neumática
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
445/45R19,5
Suspensión neumática
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos