VOLVO FM 450 LXL ADR EXIII FT AT



Nº de referencia 301129 Clase Cabeza tractora

Especificación

Año de la primera 2013 / 02 Kilometraje 775.070 km

Nº del bastidor YV2J1G1A8DB647294

Condición técnica **Observaciones**















Precio €16900

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 11.708 kg Carga útil Peso en vacío 6.892 kg Peso bruto 18.600 kg Contenido total del depósito de 450 I

combustible

Altura de la quinta rueda 116 cm Nº de bloqueo de diferencial Distancia entre ejes 360 cm

Llantas de aluminio

Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Globetrotter

Control de velocidad

Tacógrafo

Tacógrafo digital Aire acondicionado Calefacción autónoma

Blanco

Línea de conducción

Marca del motor Volvo

Capacidad del motor 338 Kw (459 Hp)

Combustible Diésel Euro I-Shift Clase de caja de cambios Nº de las velocidades 12 Dirección asistida

ABS **ASR**

Asientos

Nº de asientos 2

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad











Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 00000 Embrague 00000 Transmisión 00000

Neumáticos, Ilantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 315/70R22,5 Suspensión neumática Freno de discos

mm

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos