IVECO 180E31 EUROCARGO CARRIER TAILLIFT A



Nº de referencia Clase Especificación

Año de la primera Kilometraje

Nº del bastidor ZCFA1TM1402604504

Condición técnica **Observaciones**

(A15)



302547

Camión

2013 / 01

350.373 km

Caja frigorífica









IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Precio €15950

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 4x2 Configuración Peso en vacío 10.315 kg Peso bruto 18.000 kg Contenido total del depósito de 250 I

combustible

 N° de bloqueo de diferencial 1 570 cm Distancia entre ejes

Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina corta

Control de velocidad

Tacógrafo Tacógrafo digital Aire acondicionado

Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor 220 Kw (299 Hp)

Euro

Clase de caja de cambios Automático

Nº de las velocidades

Dirección asistida

ABS **ASR**

Carrocería

Longitud de la caja 772 cm Ancho de la caja 251 cm 249 cm Altura de la caja Altura del piso de la caja de 121 cms

Altura de paso 230 cm

Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Thermoking Tipo de motor de enfriamiento T-1200R Motor de enfriamiento diesel / eléctrico Horas de trabajo electricidad 7 horas Horas de trabajo diesel 15.214 horas Grosor de pared 50 mm

Tipo de refrigeración Refrigeración y congelación Enfriamiento de día/noche enfriamiento de día /noche Evaporador adicional

Puerta elevadora

Puerta elevadora

Clase de la puerta elevadora

Capacidad de la puerta

elevadora

Marca de la puerta elevadora Material de la puerta elevadora Dimensiónes de la puerta

elevadora

Puerta elevadora posterior

2.500 kg

Palfinger Acero 231x254

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis Tacógrafo

Códigos del visualizador 0000 Eléctrico 0000 Cabina

Interior 0000 0000 Externos Dirección de mandos 00000 Suspensión 0000 Chasis 00000 Frenos 00000

Línea de conducción

Motor en general

0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 3330 Caja de cambios 33330 Embrague 33330 33330 Transmisión

Carrocería

Condición interior 0000 Condición externos

Sistema de enfriamiento

Sistemas

Puerta elevadora

Manejo 0000 Sistema 0000

Neumáticos, Ilantas

Neumáticos 00000

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 315/70R22,5 Ballestas Freno de discos Eje giratório, Mecánico



Dimensión de la llanta: 315/70R22,5 Suspensión neumática Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado Buen estado Estado razonable Estado moderado

No cumple con los requisitos