

KLEYN TRAILERS TFSH 18 TRPI 2 ASSER STUURAS



Nº de referencia 302762
Clase Semirremolque
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2024 / 04
Kilometraje
Nº del bastidor
WSJPRS218RTD54498
Condición técnica 
Observaciones
TRIDEC GESTUURD / HARD HOUTEN
(A15)

Precio € 52900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Peso en vacío 7.410 kg
Peso bruto 33.000 kg
Tipo de chasis Chasis completo
Material del chasis Acero
Kingpin tamaño 2 inch
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.023
Longitud de la caja 1.110 cm
Ancho de la caja 248 cm
Altura de la caja 268 cm
Altura de paso 256 cm

Eje

Marca del eje SAF

Puerta elevadora

Puerta elevadora ✓
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior
Capacidad de la puerta elevadora 2.500 kg
Marca de la puerta elevadora d hollandia
Material de la puerta elevadora Acero
Dimensiones de la puerta elevadora 200x252

Observaciones

Observaciones TRIDEC GESTUURD / HARD
HOUTEN VLOER / 2 TONS
LAADKLEP / NIEUW / DIRECT
LEVERBAAR

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior



Condición externos



Puerta elevadora

Manejo



Sistema



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



1

16 mm

16 mm

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Eje elevatório

Suspensión neumática

Freno de discos



2

16 mm

16 mm

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos

Eje giratório, Mecánico

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- 5 bolas azules: Muy buen estado
- 4 bolas azules: Buen estado
- 3 bolas azules: Estado razonable
- 2 bolas azules: Estado moderado
- 1 bola azul: No cumple con los requisitos