

# SCHMITZ SKO 24/LZG FP45 STEERAXLE TAILLIFT

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 302809  
Clase Semirremolque  
Especificación Caja frigorífica  
Año de la primera 2015 / 08  
Kilometraje

Nº del bastidor  
WSM00000002011794

Condición técnica

**Observaciones**  
FRIGO IS NOT WORKING / LAST AXLE  
( A15 )

**Precio €5900**



Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 3  
Peso en vacío 9.800 kg  
Peso bruto 42.000 kg  
Tipo de chasis Chasis incompleto  
Material del chasis Acero  
Kingpin tamaño 2 inch  
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

### Observaciones

Observaciones FRIGO IS NOT WORKING /  
LAST AXLE STEERING /  
TAILLIFT / BACK DOORS

### Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.015  
Longitud de la caja 1.340 cm  
Ancho de la caja 250 cm  
Altura de la caja 255 cm  
Altura de paso 253 cm

### Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Thermoking  
Tipo de motor de enfriamiento ct15  
Grosor de pared 40 mm

### Eje

Marca del eje SCHMITZ

### Puerta elevadora

Puerta elevadora  
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior  
Capacidad de la puerta elevadora 1.500 kg  
Marca de la puerta elevadora d hollandia  
Material de la puerta elevadora Acero  
Dimensiones de la puerta elevadora 200x255

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Puerta elevadora

Manejo

Sistema

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
385/65R22,5  
Eje elevatorio  
Suspensión neumática  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
385/65R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
385/65R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos