SCANIA R420 HIGHLINE MANUAL

Nº de referencia	303915
Clase	Cabeza tractora
Especificación	
Año de la primera	2007 / 04
Kilometraje	1.462.263 km
Nº del bastidor	
YS2R4X20002025838	
Condición técnica	

Observaciones

(A15)

Precio € 9950

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Contenido total del depósito de combustible	1.200 l
Segundo deposito de combustible	√
Altura de la quinta rueda	110 cm
Nº de bloqueo de diferencial	1
Distancia entre ejes	370 cm
Tipo de suspensión	Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina	Highline
Control de velocidad	√
Tacógrafo	√
Tacógrafo digital	√
Aire acondicionado	√
Calefacción autónoma	√
Color	Rojo

Línea de conducción

Capacidad del motor	309 Kw (420 Hp)
Euro	5
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	12
Pedal del embrague	√
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo	●●●●○
Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●○○○

Cabina

Interior	●●●○○
Externos	●●●○○
Dirección de mandos	●●●○○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●○○

Línea de conducción

Motor en general	●●●○○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●○○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●○○○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 315/70R22,5
Ballestas
Freno de discos
Eje giratório, Mecánico

2

Dimensión de la llanta: 315/70R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos