DAF XF 440 6X2 FTP MANUAL



Nº de referencia 304109

Clase Cabeza tractora

Especificación

Año de la primera 2014 / 11 Kilometraje 561.590 km

Nº del bastidor XLRTGH4100G047048

Condición técnica **Observaciones**

(A15)









Kleyn Trucks B.V.®

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Precio €18900

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 6x2 14.908 kg Carga útil Peso en vacío 8.492 kg 23.400 kg Peso bruto Contenido total del depósito de 630 I

combustible

Altura de la quinta rueda 111 cm Nº de bloqueo de diferencial Distancia entre ejes 405 cm

Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Space Cab

Control de velocidad

Tacógrafo

Tacógrafo digital Aire acondicionado Calefacción autónoma

Multicolor

Línea de conducción

Capacidad del motor 320 Kw (435 Hp)

Combustible Diésel Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades 16

Pedal del embrague Dirección asistida

ABS **ASR**

Toma de fuerza

Asientos

Nº de asientos 2

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



TRUCKS KLEYN KLEY

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 00000 Embrague 00000 Transmisión 00000

Neumáticos, Ilantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



315/70R22,5

Freno de discos

Suspensión neumática

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos