## **VOLVO FH 460 XL 6X2 XENON VEB+**



Nº de referencia 304418

Clase Cabeza tractora

Año de la primera 2019 / 09 Kilometraje 562.883 km

Nº del bastidor YV2RTY0C8KA851084

Condición técnica **Observaciones** 

GLOBETROTTER XL / VEB+ / XENON /





Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# **Equipamiento**

### **Chasis**

Número de ejes Configuración 6x2 17.750 kg Carga útil Peso en vacío 9.250 kg Peso bruto 27.000 kg Contenido total del depósito de 570 I

combustible

Altura de la quinta rueda 117 cm Quinta Rueda Deslizador

Nº de bloqueo de diferencial Distancia entre ejes 410 cm

Tipo de suspensión Suspensión neumática

### Cabina

Tipo de cabina Globetrotter XL

Control de velocidad

Tacógrafo

Tacógrafo digital Aire acondicionado Calefacción autónoma

Multicolor

## Línea de conducción

Capacidad del motor 345 Kw (469 Hp)

Combustible Diésel Euro I-Shift Clase de caja de cambios Nº de las velocidades 12

Dirección asistida

ABS **ASR** 

### **Asientos**

Nº de asientos 2

## **Observaciones**

Observaciones GLOBETROTTER XL / VEB+ / XENON / SPECIAL PAINT /

VERY NICE CONDITION

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Reconocimiento y profesionalidad












Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## **Dimensiones**



# TRUCKS KLEYN KLEY

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Informe de inspección

## Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis


Frenos

## Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 3330 Caja de cambios 00000 Embrague 00000 Transmisión 00000

## Neumáticos, llantas

## Neumáticos / ejes



Suspensión neumática

Freno de discos

## Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos