

HERTOGHS O3 WITH CONTAINER CURTAIN CONTAINER

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 304548
Clase Semirremolque
Especificación Transporte de
Año de la primera 2014 / 10
Kilometraje

Nº del bastidor
XL90Z339SEC196476

Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio €7950



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Carga útil 33.970 kg
Peso en vacío 5.030 kg
Peso bruto 39.000 kg
Tipo de chasis Chasis completo
Material del chasis Acero
Kingpin tamaño 2 inch
Distancia entre ejes 884 cm
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
ABS
EBS

Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.014
Longitud de la caja 1.355 cm
Ancho de la caja 248 cm
Altura de la caja 260 cm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
435/50R19,5
Suspensión neumática
Frenos de tambor



Dimensión de la llanta:
435/50R19,5
Suspensión neumática
Frenos de tambor



Dimensión de la llanta:
435/50R19,5
Suspensión neumática
Frenos de tambor

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos