

## HERTOGHS LPRS24 CURTAIN CONTAINER



Nº de referencia 304550  
Clase Semirremolque  
Especificación Transporte de  
Año de la primera 2015 / 07  
Kilometraje  
Nº del bastidor  
WSJPRS327FTG70051  
Condición técnica   
**Observaciones**

( A15 )

**Precio €8950**

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 3  
Carga útil 34.310 kg  
Peso en vacío 4.690 kg  
Peso bruto 39.000 kg  
Tipo de chasis Chasis completo  
Material del chasis Acero  
Kingpin tamaño 2 inch  
Distancia entre ejes 879 cm  
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

### Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.015  
Longitud de la caja 1.355 cm  
Ancho de la caja 248 cm  
Altura de la caja 260 cm  
Altura de paso 253 cm  
Dimensiones del contenedor ;1X45 high cube

### Eje

Marca del eje BPW

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Carrocería

Condición externos



### Neumáticos, llantas

Neumáticos



## Neumáticos / ejes



1  
Dimensión de la llanta:  
435/50R19,5  
Suspensión neumática  
Frenos de tambor



2  
Dimensión de la llanta:  
435/50R19,5  
Suspensión neumática  
Frenos de tambor



3  
Dimensión de la llanta:  
435/50R19,5  
Suspensión neumática  
Frenos de tambor

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos