

RENAULT C 380 FASSI F195A, 4x hydr



Nº de referencia 304757
Clase Camión
Especificación Plataforma
Año de la primera 2015 / 03
Kilometraje 128.161 km

Nº del bastidor
VF630N165FD000339

Condición técnica

Observaciones
FASSI F195A 4x hydr
(A15)

Precio €69900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Configuración 6x4
Peso en vacío 14.875 kg
Peso bruto 29.000 kg
Contenido total del depósito de combustible 400 l
Nº de bloqueo de diferencial 2
Distancia entre ejes 490 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina corta
Control de velocidad
Tacógrafo
Tacógrafo digital
Aire acondicionado
Color Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor 279 Kw (379 Hp)
Euro 6
Clase de caja de cambios Optidriver
Nº de las velocidades 12
Dirección asistida
ABS
ASR
Toma de fuerza

Carrocería

Longitud de la caja 681 cm
Ancho de la caja 247 cm
Altura del piso de la caja de carga 135 cms
Bomba

Grúa

Grúa
Marca de grúa Fassi F195A.2.24
Año de construcción de la grúa 2.014
Capacidad de la grúa 19
Carga máxima 1125kg bij 12,70m
Cantidad de las patas 2
Aprobado por la UE
Posición del manejo Manejo lateral a la izquierda
Mando a distancia
Posición de la grúa Detrás en el chasis
Conexiones hidráulicas adicionales 2
Rotador
Gancho para paletas

Observaciones

Observaciones FASSI F195A 4x hydr

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Hidráulico

Condición externos

Grúa

Mando a distancia

Patas

Mecánico

Hidráulico

Eléctrico

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 0/13R22,5
Ballestas
Freno de discos
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:
315/80R22,5
Ballestas
Cardilla
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
315/80R22,5
Ballestas
Cardilla

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos