

VOLVO FH 460 I-SAVE RETARDER



Nº de referencia 304814
Clase Camión
Especificación Sistema BDF
Año de la primera 2020 / 08
Kilometraje 761.482 km

Nº del bastidor
YV2RTY0CXLB318536

Condición técnica



Observaciones

(A15)

Precio € 59900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Configuración 6x2
Peso en vacío 9.427 kg
Peso bruto 26.000 kg
Contenido total del depósito de combustible 1.020 l
Segundo depósito de combustible ✓
Enganche de remolque ✓
Grosor del medida kinpin 40 DIN
Nº de bloqueo de diferencial 1
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Cabina

Tipo de cabina Globetrotter
Control de velocidad ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Aire acondicionado ✓
Calefacción autónoma ✓
Color Multicolor

Línea de conducción

Marca del motor Volvo
Capacidad del motor 345 Kw (469 Hp)
Euro 6
Clase de caja de cambios I-Shift
Nº de las velocidades 12
Freno asistido ✓
Marca de retarder Voith
Dirección asistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Carrocería

Material de la carrocería Acero
Altura del piso de la caja de carga 120 cms
Longitud del sistema 80 cm

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

KLEYN
TRUCKS



The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL004676841B01




Neumáticos / ejes

Eléctrico

Frenos

Carrocería

Carrocería

Neumáticos 

A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a smiling face and a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 222

●●●●●	Muy buen estado
●●●●●	Buen estado
●●●●●	Estado razonable
●●●●●	Estado moderado
●●●●●	No cumple con los requisitos