

PACTON TXD339



Nº de referencia 305418
Clase Semirremolque
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2002 / 06
Kilometraje
Nº del bastidor
XLDTXD33900046437

Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio € 2450

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	3
Carga útil	28.940 kg
Peso en vacío	10.060 kg
Peso bruto	39.000 kg
Tipo de chasis	Chasis completo
Material del chasis	Acero
Kingpin tamaño	2 inch
Distancia entre ejes	911 cm
Lubricación central	√
Tipo de suspensión	Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor	(0 Hp)
ABS	√

Carrocería

Año de construcción de la carrocería	2.002
Longitud de la caja	1.335 cm
Ancho de la caja	246 cm
Altura de la caja	247 cm
Altura de paso	239 cm

Eje

Marca del eje	BPW
---------------	-----

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior



Condición externos



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



1

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos



2

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos



3

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección



Muy buen estado



Buen estado



Estado razonable



Estado moderado



No cumple con los requisitos