

## D-TEC CT-35-OB



Nº de referencia 305465  
Clase Semirremolque  
Especificación Caja frigorífica  
Año de la primera 2010 / 02  
Kilometraje  
Nº del bastidor  
XL9DTECCT09103644  
Condición técnica   
Observaciones

( A15 )

**Precio €7950**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Carga útil 23.200 kg  
Peso en vacío 9.800 kg  
Peso bruto 33.000 kg  
Tipo de chasis Chasis completo  
Material del chasis Acero  
Kingpin tamaño 2 inch  
Distancia entre ejes 676 cm  
Lubricación central  
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

### Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.010  
Longitud de la caja 1.045 cm  
Ancho de la caja 248 cm  
Altura de la caja 263 cm  
Altura de paso 259 cm

### Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Thermoking  
Tipo de motor de enfriamiento sl-200  
Motor de enfriamiento diesel / eléctrico  
Horas de trabajo electricidad 421 horas  
Horas de trabajo diesel 6.663 horas  
Grosor de pared 45 mm

### Eje

Marca del eje MERCEDES-BENZ

### Puerta elevadora

Puerta elevadora  
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior  
Capacidad de la puerta elevadora 3.000 kg  
Marca de la puerta elevadora ama  
Material de la puerta elevadora Acero  
Dimensiones de la puerta elevadora 210

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Sistema de enfriamiento

Sistemas

### Puerta elevadora

Manejo

Sistema

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
385/55R22,5  
Eje elevatorio  
Suspensión neumática  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
385/55R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos  
Eje giratorio, Eje guía

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos