## **SYSTEM TRAILERS PRS 18**



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera

Semirremolque Caja frigorífica 2010 / 08 Kilometraje

Nº del bastidor WSJTKS218ATJ20092

Condición técnica Observaciones



305544





Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Precio €6950

## **Equipamiento**

#### **Chasis**

Número de ejes Carga útil 23.950 kg Peso en vacío 9.050 kg Peso bruto 33.000 kg Tipo de chasis Chasis completo

Material del chasis Acero Kingpin tamaño 2 inch Distancia entre ejes 892 cm

Tipo de suspensión Suspención neumática integral

#### Cabina

Color Blanco

#### Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)

ABS **EBS** 

## Carrocería

Longitud de la caja 1.340 cm Ancho de la caja 249 cm Altura de la caja 250 cm Altura de paso 249 cm

#### Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Carrier Tipo de motor de enfriamiento Maxima 1300 Motor de enfriamiento diesel / eléctrico Horas de trabajo electricidad 769 horas Horas de trabajo diesel 3.656 horas Grosor de pared

Enfriamiento de día/noche enfriamiento de día /noche

Eje

SAF Marca del eje

#### Puerta elevadora

Puerta elevadora

Clase de la puerta elevadora

Capacidad de la puerta

elevadora

Marca de la puerta elevadora Material de la puerta elevadora

Dimensiónes de la puerta

elevadora

Puerte elevadora retráctil

1.500 kg

DHollandia acero y aluminio

170x245

#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

#### Reconocimiento y profesionalidad





















# Informe de inspección

#### Carrocería

Condición interior

Condición externos

## Sistema de enfriamiento

Sistemas


#### Puerta elevadora


#### Neumáticos, llantas

# Neumáticos / ejes

BTW/VAT NL004676841B01

Eje giratório







info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos