

## VOLVO FH 13.420



Nº de referencia 306000  
Clase Camión  
Especificación Tautliner  
Año de la primera 2010 / 11  
Kilometraje 1.163.704 km

Nº del bastidor  
YV2AG10A6BB573660

Condición técnica

Observaciones

( A15 )

**Precio €22950**

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 9.540 kg  
Peso en vacío 9.060 kg  
Peso bruto 18.600 kg  
Contenido total del depósito de combustible 570 l  
Enganche de remolque  
Peso max. remolcable sin freno 750 kg  
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 18.915 kg  
Grosor del medida kinpin 40 DIN  
Nº de bloqueo de diferencial 1  
Distancia entre ejes 520 cm  
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

### Cabina

Tipo de cabina Globetrotter  
Control de velocidad  
Tacógrafo  
Tacógrafo digital  
Aire acondicionado  
Calefacción autónoma  
Color Blanco

### Línea de conducción

Capacidad del motor 315 Kw (428 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 5  
Clase de caja de cambios I-Shift  
Nº de las velocidades 12  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 724 cm  
Ancho de la caja 246 cm  
Altura de la caja 256 cm  
Altura del piso de la caja de carga 125 cm  
Altura de paso 250 cm

### Asientos

Nº de asientos 2

### Puerta elevadora

Puerta elevadora  
Clase de la puerta elevadora Puerte elevadora retráctil  
Capacidad de la puerta elevadora 1.500 kg  
Marca de la puerta elevadora DHOLANDIA  
Material de la puerta elevadora acero y aluminio  
Dimensiones de la puerta elevadora 170x210

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio  
Perfil de la rueda de recambio 4 mm

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Chasis

Tacógrafo	●●●●●●●●
Códigos del visualizador	●●●●●●●●
Eléctrico	●●●●●●●●

### Cabina

Interior	●●●●●●●●
Externos	●●●●●●●●
Dirección de mandos	●●●●●●●●
Suspensión	●●●●●●●●
Chasis	●●●●●●●●
Frenos	●●●●●●●●

### Línea de conducción

Motor en general	●●●●●●●●
Sistema de enfriamiento	●●●●●●●●
Sistema de combustión	●●●●●●●●
Sistema de escape	●●●●●●●●
Sistema de lubricación	●●●●●●●●
Caja de cambios	●●●●●●●●
Embrague	●●●●●●●●
Transmisión	●●●●●●●●

### Carrocería

Condición interior	●●●●●●●●
Condición externos	●●●●●●●●

### Puerta elevadora

Manejo	●●●●●●●●
Sistema	●●●●●●●●

### Neumáticos, llantas

Neumáticos ●●●●●●●●

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
385/55R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos  
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:  
295/60R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

●●●●●●●●	Muy buen estado
●●●●●●●●	Buen estado
●●●●●●●●	Estado razonable
●●●●●●●●	Estado moderado
●●●●●●●●	No cumple con los requisitos