IVECO AS440S46 STRALIS ALCOA'S



Nº de referencia 306119

Clase Cabeza tractora

Especificación

Año de la primera 2015 / 03 Kilometraje 875.399 km

Nº del bastidor

WJMM1VTH60C309787

Condición técnica **Observaciones**







(A15)

Precio €12950

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 7.978 kg Peso en vacío 18.000 kg Peso bruto Contenido total del depósito de 910 I

combustible

Segundo deposito de

combustible

116 cm Altura de la quinta rueda Nº de bloqueo de diferencial Distancia entre ejes 360 cm

Llantas de aluminio

Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina alta

Control de velocidad

Tacógrafo Tacógrafo digital Aire acondicionado Calefacción autónoma

Rojo

Línea de conducción

Marca del motor lveco

Capacidad del motor 338 Kw (459 Hp)

Euro

Clase de caja de cambios AS-tronic Nº de las velocidades 12

Dirección asistida

ABS ASR

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad













Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



TRUCKS TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis


Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 00000 Embrague 00000 00000 Transmisión

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 315/70R22,5 Suspensión neumática Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos