


SCHMITZ SKI 24 SGF 3 25M3 STEEL SAF DRUM



Nº de referencia 306525
Clase Semirremolque
Especificación Volquete
Año de la primera 2018 / 03
Kilometraje

Nº del bastidor
WSK00000001301018

Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Peso en vacío 9 kg
Tipo de chasis Chasis completo
Material del chasis Acero
Kingpin tamaño 2 inch
Llantas de aluminio ✓
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.018
Posibilidades de volteo 1 lado
Longitud de la caja 750 cm
Ancho de la caja 233 cm
Altura de la caja 146 cm
Capacidad cisterna 25
Contenido de cisterna m3

Eje

Marca del eje SAF

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior



Condición externos



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



1

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Eje elevatario

Suspensión neumática

Frenos de tambor



2

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Suspensión neumática

Frenos de tambor



3

Dimensión de la llanta:

385/65R22,5

Suspensión neumática

Frenos de tambor

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos