

VOLVO FM 330 6X2*4 TAILLIFT AIRCO




Nº de referencia 306801
Clase Camión
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2017 / 11
Kilometraje 587.680 km

Nº del bastidor
YV2X9J0C8JA816797

Condición técnica
Observaciones

(A15)

Precio € 41950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Configuración 6x2
Peso en vacío 12.435 kg
Peso bruto 27.000 kg
Contenido total del depósito de combustible 430 l
Nº de bloqueo de diferencial 1
Distancia entre ejes 600 cm
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Cabina

Tipo de cabina Cabina corta
Control de velocidad ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Color Blanco

Línea de conducción

Marca del motor Volvo
Capacidad del motor 250 Kw (340 Hp)
Euro 6
Clase de caja de cambios I-Shift
Nº de las velocidades 12
Dirección asistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Carrocería

Longitud de la caja 979 cm
Ancho de la caja 251 cm
Altura de la caja 229 cm
Altura del piso de la caja de carga 134 cms
Altura de paso 228 cm

Puerta elevadora

Puerta elevadora ✓
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior
Capacidad de la puerta elevadora 2.500 kg
Marca de la puerta elevadora B.A.R cargolift
Material de la puerta elevadora Aluminio
Dimensiones de la puerta elevadora 201 x 256

Información de contacto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo



Códigos del visualizador



Eléctrico



Cabina

Interior



Externos



Dirección de mandos



Suspensión



Chasis



Frenos



Línea de conducción

Motor en general



Sistema de enfriamiento



Sistema de combustión



Sistema de escape



Sistema de lubricación



Caja de cambios



Embrague



Transmisión



Carrocería

Condición interior



Condición externos



Puerta elevadora

Manejo



Sistema



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:

385/55R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos

Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:

315/70R22,5

Suspensión neumática

Freno de discos



Dimensión de la llanta:

385/55R22,5

Eje elevatorio

Suspensión neumática

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- 5 círculos azules: Muy buen estado
- 4 círculos azules: Buen estado
- 3 círculos azules: Estado razonable
- 2 círculos azules: Estado moderado
- 1 círculo azul: No cumple con los requisitos