# VOLVO FH 13.420

| | |
|---|---|
| Nº de referencia | 307382 |
| Clase | Cabeza tractora |
| Especificación | |
| Año de la primera | 2009 / 12 |
| Kilometraje | 1.409.037 km |
| **Nº del bastidor** | |
| YV2AG10A8AB551965 | |
| Condición técnica | |
| **Observaciones** | |

( A15 )

## Precio € 17950


Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01


# Equipamiento

## Chasis

| | |
|---|---|
| Número de ejes | 2 |
| Configuración | 4x2 |
| Carga útil | 10.911 kg |
| Peso en vacío | 8.089 kg |
| Peso bruto | 19.000 kg |
| Contenido total del depósito de combustible | 1.100 l |
| Segundo deposito de combustible | √ |
| Altura de la quinta rueda | 105 cm |
| Nº de bloqueo de diferencial | 1 |
| Distancia entre ejes | 380 cm |
| Tipo de suspensión | Suspensión neumática |

## Cabina

| | |
|---|---|
| Tipo de cabina | Globetrotter |
| Control de velocidad | √ |
| Tacógrafo | √ |
| Tacógrafo digital | √ |
| Aire acondicionado | √ |
| Aire acondicionado de estacionamiento | √ |
| Calefacción autónoma | √ |
| Color | Azul |

## Línea de conducción

| | |
|---|---|
| Capacidad del motor | 309 Kw (420 Hp) |
| Combustible | Diésel |
| Euro | 5 |
| Clase de caja de cambios | I-Shift |
| Nº de las velocidades | 12 |
| Dirección asistida | √ |
| ABS | √ |
| ASR | √ |

## Asientos

| | |
|---|---|
| Nº de asientos | 2 |

**Información de contacto**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222


**Reconocimiento y profesionalidad**

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Chasis

| | |
|---|---|
| Tacógrafo | ●●●●○ |
| Códigos del visualizador | ●●●●○ |
| Eléctrico | ●●●●○ |

### Cabina

| | |
|---|---|
| Interior | ●●●○○ |
| Externos | ●●●○○ |
| Dirección de mandos | ●●●●○ |
| Suspensión | ●●●●○ |
| Chasis | ●●●●○ |
| Frenos | ●●●○○ |

### Línea de conducción

| | |
|---|---|
| Motor en general | ●●●○○ |
| Sistema de enfriamiento | ●●●●○ |
| Sistema de combustión | ●●●●○ |
| Sistema de escape | ●●●●○ |
| Sistema de lubricación | ●●●●○ |
| Caja de cambios | ●●●●○ |
| Embrague | ●●●●○ |
| Transmisión | ●●●●○ |

### Neumáticos, llantas

| | |
|---|---|
| Neumáticos | ●●●○○ |

## Neumáticos / ejes

**1**

Dimensión de la llanta: 385/55R22,5
Ballestas
Freno de discos
Eje giratório, Mecánico

**2**

Dimensión de la llanta: 315/60R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos

**Información de contacto**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

**Explicación para el informe de inspección**

| | |
|---|---|
| ●●●●● | Muy buen estado |
| ●●●●○ | Buen estado |
| ●●●○○ | Estado razonable |
| ●●○○○ | Estado moderado |
| ●○○○○ | No cumple con los requisitos |