

TRACON N/A



Nº de referencia 307917
Clase Semirremolque
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2019 / 02
Kilometraje

Nº del bastidor
WSJPRS218JTD53108

Condición técnica

Observaciones

(A15)

Precio €22950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Carga útil 26.100 kg
Peso en vacío 7.900 kg
Peso bruto 34.000 kg
Tipo de chasis Chasis completo
Material del chasis Acero
Distancia entre ejes 879 cm
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
ABS
EBS

Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.019
Longitud de la caja 1.360 cm
Ancho de la caja 247 cm
Altura de la caja 258 cm
Altura de paso 251 cm

Eje

Marca del eje SAF

Puerta elevadora

Puerta elevadora
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior
Capacidad de la puerta elevadora 2.500 kg
Marca de la puerta elevadora d hollandia
Material de la puerta elevadora Acero
Dimensiones de la puerta elevadora 200x253

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Puerta elevadora

Manejo

Sistema

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
385/65R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
385/65R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos