

DAF XF 530



Nº de referencia 307986
Clase Cabeza tractora
Especificación
Año de la primera 2019 / 05
Kilometraje 507.663 km

Nº del bastidor
XLRTEH4300G269407

Condición técnica

Observaciones

(A15)

Precio €39900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Peso en vacío 8.163 kg
Peso bruto 19.500 kg
Contenido total del depósito de combustible 790 l
Altura de la quinta rueda 102 cm
Nº de bloqueo de diferencial 1
Distancia entre ejes 380 cm
Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Super Space Cab
Control de velocidad
Tacógrafo
Tacógrafo digital
Aire acondicionado
Calefacción autónoma
Color Azul

Línea de conducción

Capacidad del motor 390 Kw (530 Hp)
Euro 6
Clase de caja de cambios AS-tronic
Nº de las velocidades 12
Freno asistido
Marca de retarder Intarder
Dirección asistida
ABS
ASR

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
355/50R22,5
Ballestas
Freno de discos
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:
315/60R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos