

RENAULT D 180 7.5 AIRCO LIFT SIDE DOOR



Nº de referencia 308114
Clase Camión
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2017 / 10
Kilometraje 482.302 km
Nº del bastidor
VF6WTAG40G2455001

Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio € 12950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Peso en vacío	4.400 kg
Peso bruto	7.500 kg
Contenido total del depósito de combustible	100 l
Distancia entre ejes	350 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina corta
Control de velocidad	✓
Tacógrafo	✓
Color	Blanco

Línea de conducción

Marca del motor	Renault
Capacidad del motor	130 Kw (177 Hp)
Euro	6
Clase de caja de cambios	Optidriver
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Longitud de la caja	450 cm
Ancho de la caja	224 cm
Altura de la caja	234 cm
Altura del piso de la caja de carga	88 cms
Altura de paso	227 cm

Puerta elevadora

Puerta elevadora	✓
Clase de la puerta elevadora	Puerta elevadora posterior
Capacidad de la puerta elevadora	1.000 kg
Marca de la puerta elevadora	ZEPRO
Material de la puerta elevadora	Aluminio
Dimensiones de la puerta elevadora	170 x 227

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo



Códigos del visualizador



Eléctrico



Cabina

Interior



Externos



Dirección de mandos



Suspensión



Chasis



Frenos



Línea de conducción

Motor en general



Sistema de enfriamiento



Sistema de combustión



Sistema de escape



Sistema de lubricación



Caja de cambios



Embrague



Transmisión



Carrocería

Condición interior



Condición externos



Puerta elevadora

Manejo



Sistema



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
205/75R17,5
Ballestas
Freno de discos
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:
205/75R17,5
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- 4 círculos azules, 1 círculo rojo: Muy buen estado
- 3 círculos azules, 2 círculos rojos: Buen estado
- 2 círculos azules, 3 círculos rojos: Estado razonable
- 1 círculo azul, 4 círculos rojos: Estado moderado
- 0 círculos azules, 5 círculos rojos: No cumple con los requisitos