

NOOTEBOOM MCO-58-04V 2X EXT. 3XHYDR.STEER

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 308121
Clase Semirremolque
Especificación Góndola para
Año de la primera 2006 / 10
Kilometraje

Nº del bastidor
XMRMC000060000708

Condición técnica

Observaciones
3 AXLES HYDRAULIC STEERING / 2X
(A15)

Precio €34950

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 4
Carga útil 38.080 kg
Peso en vacío 15.920 kg
Peso bruto 54.000 kg
Tipo de chasis Chasis completo
Material del chasis Acero
Kingpin tamaño 2 inch
Lubricación central
Tipo de suspensión Suspensión hidráulica

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
ABS
EBS

Carrocería

Año de construcción de la carrocería 2.006

Góndola para transporte de

Chasis extensible central

Eje

Marca del eje SAF

Observaciones

Observaciones 3 AXLES HYDRAULIC
STEERING / 2X EXTENDABLE
12.4 M / 25.3M TOTAL
LENGHT

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
245/70R17,5
Suspensión hidráulica
Frenos de tambor
Eje giratorio



Dimensión de la llanta:
245/70R17,5
Suspensión hidráulica
Frenos de tambor
Eje giratorio



Dimensión de la llanta:
245/70R17,5
Suspensión hidráulica
Frenos de tambor



Dimensión de la llanta:
245/70R17,5
Suspensión hidráulica
Frenos de tambor

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos