

## MERCEDES-BENZ ANTOS 1824



Nº de referencia 308321  
Clase Cabeza tractora  
Especificación  
Año de la primera 2013 / 12  
Kilometraje 749.661 km

Nº del bastidor  
WDB9634031L832354

Condición técnica

### Observaciones

( A15 )

**Precio € 15950**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 11.933 kg  
Peso en vacío 6.667 kg  
Peso bruto 18.600 kg  
Contenido total del depósito de combustible 500 l  
Segundo depósito de combustible ✓  
Altura de la quinta rueda 118 cm  
Nº de bloqueo de diferencial 1  
Distancia entre ejes 370 cm  
Tipo de suspensión Suspensión neumática

### Cabina

Tipo de cabina Cabina literal  
Control de velocidad ✓  
Tacógrafo ✓  
Tacógrafo digital ✓  
Aire acondicionado ✓  
Color Rojo

### Línea de conducción

Capacidad del motor 176 Kw (239 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Clase de caja de cambios Telligent  
Nº de las velocidades 12  
Dirección asistida ✓  
ABS ✓  
ASR ✓

### Asientos

Nº de asientos 2

### Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Chasis

Tacógrafo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
315/70R22,5  
Ballestas  
Freno de discos  
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:  
295/80R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos