

DAF XF 105.460 PALFINGER PK18000



Nº de referencia 308511
Clase Camión
Especificación Caja abierta con
Año de la primera 2011 / 03
Kilometraje 365.630 km

Nº del bastidor
XLRAS48MS0E897387

Condición técnica

Observaciones

(A15)

Precio €29900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Configuración 6x2
Peso en vacío 15.225 kg
Peso bruto 28.000 kg
Contenido total del depósito de combustible 650 l
Enganche de remolque
Grosor del medida kinpin 40 DIN
Nº de bloqueo de diferencial 1
Distancia entre ejes 505 cm
Llantas de aluminio
Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Space Cab
Control de velocidad
Tacógrafo
Tacógrafo digital
Aire acondicionado
Calefacción autónoma
Color Blanco

Línea de conducción

Marca del motor Paccar
Capacidad del motor 340 Kw (462 Hp)
Euro 5
Clase de caja de cambios Manual
Nº de las velocidades 16
Pedal del embrague
Dirección asistida
ABS
ASR
Toma de fuerza

Carrocería

Longitud de la caja 669 cm
Ancho de la caja 249 cm
Altura de la caja 98 cm
Altura del piso de la caja de carga 134 cms
Bomba

Grúa

Grúa
Marca de grúa Palfinger PK 18001L
Año de construcción de la grúa 2.010
Capacidad de la grúa 18
Carga máxima ?
Cantidad de las patas 2
Aprobado por la UE
Posición del manejo Manejo superior
Posición de la grúa Detrás en el chasis
Extensible hidráulicamente 2 veces
Conexiones hidráulicas adicionales 2
Rotador
Horca de garfios para ladrillos

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Hidráulico

Condición interior

Condición externos

Grúa

Patas

Mecánico

Hidráulico

Eléctrico

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
385/65R22,5
Ballestas
Freno de discos
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:
315/80R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
385/65R22,5
Eje elevatorio
Suspensión neumática

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos