MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 ATP



Nº de referencia Clase Especificación

Camión Caja frigorífica Año de la primera 2017 / 07 Kilometraje 389.257 km

Nº del bastidor WDB96702710156556

Condición técnica **Observaciones**

(A15)

308658







Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

4214 KZ Vuren The Netherlands

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Precio €47900

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Peso en vacío 8.550 kg Peso bruto 15.000 kg Contenido total del depósito de 200 I

combustible

540 cm Distancia entre ejes

Tipo de suspensión Suspensión neumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina corta

Control de velocidad

Tacógrafo

Tacógrafo digital Aire acondicionado

Multicolor

Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Marca del motor Mercedes Capacidad del motor 170 Kw (231 Hp)

Euro

Clase de caja de cambios Telligent Nº de las velocidades

Dirección asistida

ABS **ASR**

Carrocería

Año de construcción de la 2.017

carrocería

751 cm Longitud de la caja Ancho de la caja 246 cm Altura de la caja 240 cm Altura del piso de la caja de 119 cms

carga

Altura de paso 235 cm

Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento Carrier Tipo de motor de enfriamiento SUPRA 850 Motor de enfriamiento diesel / eléctrico

Caja isotérmica Grosor de pared

Tipo de refrigeración

Enfriamiento de día/noche

enfriamiento de día /noche

Puerta elevadora

Puerta elevadora

Clase de la puerta elevadora Capacidad de la puerta

elevadora

Marca de la puerta elevadora Material de la puerta elevadora

Dimensiónes de la puerta

elevadora

Puerte elevadora retráctil

1.500 kg

55 mm

Congelar

B.A.R cargo lift Aluminio 171 x 242

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad















Dimensiones





Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis Tacógrafo

Códigos del visualizador 0000 Eléctrico 0000 Cabina

Interior 0000 0000 Externos Dirección de mandos 00000 Suspensión 0000 Chasis 00000 Frenos 00000

Línea de conducción

Motor en general Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación Caja de cambios 33330 Embrague 33333 33330 Transmisión

Carrocería

Condición interior Condición externos

Sistema de enfriamiento

Sistemas

Puerta elevadora

Manejo Sistema 0000

Neumáticos, Ilantas

Neumáticos 33300

Neumáticos / ejes



305/70R19,5 Ballestas Freno de discos Eje giratório, Mecánico



Dimensión de la llanta: 305/70R19,5 Suspensión neumática Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

No cumple con los requisitos

Muy buen estado Buen estado Estado razonable Estado moderado