

KRONE SD



Nº de referencia 308668
Clase Semirremolque
Especificación Transporte de
Año de la primera 2008 / 03
Kilometraje

Nº del bastidor
WKESD000000411961

Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio € 6950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	3
Carga útil	35.200 kg
Peso en vacío	5.800 kg
Peso bruto	41.000 kg
Tipo de chasis	Chasis completo
Material del chasis	Acero
Kingpin tamaño	2 inch
Distancia entre ejes	923 cm
Tipo de suspensión	Suspensión neumática integral

Línea de conducción

Capacidad del motor	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Carrocería

Año de construcción de la carrocería	2.008
Altura del piso de la caja de carga	115 cms
Dimensiones del contenedor	all connections

Góndola para transporte de

Chasis extensible	Trasero / posterior
-------------------	---------------------

Eje

Marca del eje	BPW
---------------	-----

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición externos



Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



1

Dimensión de la llanta:

385/55R22,5

Suspensión neumática

Frenos de tambor



2

Dimensión de la llanta:

385/55R22,5

Suspensión neumática

Frenos de tambor



3

Dimensión de la llanta:

385/55R22,5

Suspensión neumática

Frenos de tambor

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos