

M.A.N. 26.320 TGS 6X2-4 LL TAILLIFT



Nº de referencia 308727
Clase Camión
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2016 / 08
Kilometraje 327.081 km

Nº del bastidor
WMA21SZZ3GP078599

Condición técnica

Observaciones

(A15)

Precio €41950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 3
Configuración 6x2
Peso en vacío 12.000 kg
Peso bruto 26.000 kg
Contenido total del depósito de combustible 400 l
Nº de bloqueo de diferencial 1
Distancia entre ejes 590 cm
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Cabina

Tipo de cabina Cabina corta
Control de velocidad
Tacógrafo
Tacógrafo digital
Color Blanco

Línea de conducción

Marca del motor M.A.N.
Capacidad del motor 235 Kw (319 Hp)
Euro 6
Clase de caja de cambios AS-tronic
Nº de las velocidades 12
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Longitud de la caja 967 cm
Ancho de la caja 250 cm
Altura de la caja 232 cm
Altura del piso de la caja de carga 116 cms
Altura de paso 222 cm

Puerta elevadora

Puerta elevadora
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior
Capacidad de la puerta elevadora 1.500 kg
Marca de la puerta elevadora Zepro
Material de la puerta elevadora Acero
Dimensiones de la puerta elevadora 235 x 254

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo	●●●●●●●●
Códigos del visualizador	●●●●●●●●
Eléctrico	●●●●●●●●

Cabina

Interior	●●●●●●●●
Externos	●●●●●●●●
Dirección de mandos	●●●●●●●●
Suspensión	●●●●●●●●
Chasis	●●●●●●●●
Frenos	●●●●●●●●

Línea de conducción

Motor en general	●●●●●●●●
Sistema de enfriamiento	●●●●●●●●
Sistema de combustión	●●●●●●●●
Sistema de escape	●●●●●●●●
Sistema de lubricación	●●●●●●●●
Caja de cambios	●●●●●●●●
Embrague	●●●●●●●●
Transmisión	●●●●●●●●

Carrocería

Condición interior	●●●●●●●●
Condición externos	●●●●●●●●

Puerta elevadora

Manejo	●●●●●●●●
Sistema	●●●●●●●●

Neumáticos, llantas

Neumáticos ●●●●●●●●

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
315/70R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:
315/70R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
315/70R22,5
Eje elevatorio
Suspensión neumática

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

●●●●●●●●	Muy buen estado
●●●●●●●●	Buen estado
●●●●●●●●	Estado razonable
●●●●●●●●	Estado moderado
●●●●●●●●	No cumple con los requisitos