KOGEL SD 24 THERMOKING SLX 300I

Nº de referencia	308913
Clase	Semirremolque
Especificación	Caja frigorífica
Año de la primera	2020 / 09
Kilometraje	
Nº del bastidor	
WK0S0002400252364	
Condición técnica	

Observaciones

(A15)

Precio € 38950

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	3
Peso en vacío	8.200 kg
Peso bruto	42.000 kg
Tipo de chasis	Chasis incompleto
Material del chasis	Acero
Kingpin tamaño	2 inch
Tipo de suspensión	Suspención neumática integral

Cabina

Color	Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor	(0 Hp)
ABS	√
EBS	√

Carrocería

Año de construcción de la carrocería	2.020
Longitud de la caja	1.340 cm
Ancho de la caja	250 cm
Altura de la caja	265 cm
Altura de paso	264 cm

Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento	Thermoking
Tipo de motor de enfriamiento	slxi300
Motor de enfriamiento	diesel / eléctrico
Horas de trabajo electricidad	1 horas
Horas de trabajo diesel	2.220 horas
Grosor de pared	40 mm

Eje

Marca del eje	SAF

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Sistema de enfriamiento

Sistemas

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 385/65R22,5
Eje elevatório
Suspensión neumática
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 385/65R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos

3



Dimensión de la llanta: 385/65R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos