# **DAF CF 410 SPACECAB**



Nº de referencia 309060 Clase Cabeza tractora

Especificación

Año de la primera 2018 / 05 Kilometraje 560.504 km

Nº del bastidor

XLRTEM4100G203382

Condición técnica **Observaciones** 









Kleyn Trucks B.V.®

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









**Precio €18950** 

# **Equipamiento**

### Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 12.207 kg Carga útil Peso en vacío 7.293 kg 19.500 kg Peso bruto Contenido total del depósito de 620 I

combustible

Altura de la quinta rueda 116 cm Nº de bloqueo de diferencial Distancia entre ejes 380 cm

Tipo de suspensión Suspensión neumática

## Cabina

Tipo de cabina Space Cab

Control de velocidad

Tacógrafo Tacógrafo digital Aire acondicionado

Calefacción autónoma

Multicolor

## Línea de conducción

Capacidad del motor 300 Kw (408 Hp)

Combustible Diésel

AS-tronic Clase de caja de cambios Nº de las velocidades 12

Dirección asistida

ABS **ASR** 

### **Asientos**

Nº de asientos 2

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

# Reconocimiento y profesionalidad













Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

# **Dimensiones**



# TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Informe de inspección

## Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

## Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape 0000 Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 00000 Embrague 00000 00000 Transmisión

### Neumáticos, llantas

# Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 385/65R22,5 Ballestas Freno de discos Eje giratório, Mecánico



Dimensión de la llanta: 315/70R22,5 Suspensión neumática Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos