

## M.A.N. 18.460 TGX XLX ALCOA'S PTO INT.



Nº de referencia 309187  
Clase Cabeza tractora  
Especificación  
Año de la primera 2018 / 09  
Kilometraje 520.952 km

**Nº del bastidor**  
WMA06XZZ1KP113753

Condición técnica

**Observaciones**

( A15 )

**Precio €29900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 10.996 kg  
Peso en vacío 7.604 kg  
Peso bruto 18.600 kg  
Contenido total del depósito de combustible 600 l  
Altura de la quinta rueda 112 cm  
Nº de bloqueo de diferencial 1  
Distancia entre ejes 360 cm  
Llantas de aluminio  
Tipo de suspensión Suspensión neumática

### Asientos

Nº de asientos 2

### Cabina

Tipo de cabina Cabina alta  
Control de velocidad  
Tacógrafo  
Tacógrafo digital  
Aire acondicionado  
Aire acondicionado de estacionamiento  
Calefacción autónoma  
Color Blanco

### Línea de conducción

Marca del motor M.A.N.  
Capacidad del motor 338 Kw (459 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Clase de caja de cambios Automático  
Marca de la caja de cambios Scania  
Nº de las velocidades 14  
Freno asistido  
Marca de retarder Intarder  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Informe de inspección

### Chasis

Tacógrafo

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
385/55R22,5  
Ballestas  
Freno de discos  
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:  
315/70R22,5  
Suspensión neumática  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado  
     Buen estado  
     Estado razonable  
     Estado moderado  
     No cumple con los requisitos