

M.A.N. 18.580 TGX D38 INTARDER LEATHER



Nº de referencia 309189
Clase Cabeza tractora
Especificación
Año de la primera 2018 / 11
Kilometraje 612.341 km

Nº del bastidor
WMA10XZZXKM811429

Condición técnica

Observaciones

(A15)

Precio € 34900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Peso en vacío 8.282 kg
Peso bruto 20.500 kg
Contenido total del depósito de combustible 580 l
Altura de la quinta rueda 114 cm
Nº de bloqueo de diferencial 1
Distancia entre ejes 360 cm
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Cabina

Control de velocidad ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Aire acondicionado ✓
Aire acondicionado de estacionamiento ✓
Calefacción autónoma ✓
Color Azul

Línea de conducción

Capacidad del motor 427 Kw (580 Hp)
Euro 6
Clase de caja de cambios AS-tronic
Nº de las velocidades 12
Freno asistido ✓
Marca de retarder Intarder
Dirección asistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio ✓
Perfil de la rueda de recambio 7 mm

Información de contacto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Códigos del visualizador	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eléctrico	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cabina

Interior	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Externos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dirección de mandos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Suspensión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chasis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Frenos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Línea de conducción

Motor en general	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistema de enfriamiento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistema de combustión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistema de escape	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sistema de lubricación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Caja de cambios	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Embrague	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Transmisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
315/70R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos
Eje giratorio, Mecánico



Dimensión de la llanta:
315/70R22,5
Suspensión neumática
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

☐	Muy buen estado
☐	Buen estado
☐	Estado razonable
☐	Estado moderado
☐	No cumple con los requisitos