



Marque	IVECO
Type	65C18 DAILY
Genre	Camion benne
Spécification	
Année d'immatriculation	2010
Numéro de châssis	ZCFC65D1005852362
Kilométrage	125 686 km
Condition technique	★★★★☆

Prix

€ 24900



Plus d'informations sur ce véhicule?

Contactez moi

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	✓
Poids net	4 090 kg
Poids nominal brut	6 500 kg
Contenu total diesel	1 litres
Nombre de butées	1
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Position du chauffeur	Conduite à gauche
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	130 Kw (174 Pk)
Norme Euro	5
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
PTO	✓

Carrosserie

Nombre de côtés	3 côtés
-----------------	---------

Grue

Grue

Marque de la grue	FASSI F38
Année de construction	2 010
Capacité de la grue	3
Charge maximale	485kg bij 6.05m
Nombre de supports	2
Agréé CE	✓
Manuel grue	✓
Plateau surbaissé	commande latérale gauche et droite
Position de la grue	derrière la cabine
Extensions hydrauliques	2 fois
Conn. Supplém. Grue	2
Rotateur	✓
Crochet	✓
Machoir de benne	✓

Remarques

Fassi F38A22,rotator ,griper

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profile roue de secours	6 mm

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	★★★★☆
Tableau affichage	★★★★☆
Électrique	★★★★☆

Cabine

Interne	★★★★☆
Extérieures	★★★★☆
Colonne de direction	★★★★☆
Suspension	★★★★☆
Châssis	★★★★☆
Freins	★★★★☆

Ligne d'entraînement

Les données générales du mote	★★☆☆☆
Système de refroidissement	★★★★☆
Système de carburant	★★★★☆
Système d'échappement	★★★★☆
Système de graissage	★★★★☆
Boîte de vitesses	★★★★☆
Embrayage	★★★★☆
Transmission	★★★★☆

Carrosserie

Hydraulique	★★★★☆
État interne	★★★★☆
Etat extérieur	★★★★☆

Grue

Supports	★★★★☆
Mécanique	★★★★☆
Hydraulique	★★★★☆
Electrique	★★★★☆


Benne

Commandes	★★★★☆
Système basculant	★★☆☆☆

Pneus/roues

Pneus	★★★★☆
-------	-------

★★★★★★	Très bon état
★★★★☆	Bon état
★★★☆☆	Raisnable de l'État
★★☆☆☆	Etat modérée
★☆☆☆☆	Ne répond pas aux exigences



Pneus / essieux

