



Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS 2536
Genre	Camion
Spécification	Frigo
Année d'immatriculation	2011
Numéro de châssis	WDB9302061L564167
Kilométrage	554 822 km
Condition technique	★★★★★

Prix

€ 36900



Plus d'informations sur ce véhicule?

Contactez moi

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x2
Pneus jumelés	✓
Poids net	12 710 kg
Contenu total diesel	400 litres
Crochet	✓
Epaisseur tige d'embrayage	40 DIN
Nombre de butées	1
Type de suspension	à air intégrale

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Webasto	✓
Position du chauffeur	Conduite à gauche
Couleur	Multicolore

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	265 Kw (355 Pk)
Norme Euro	5
Genre de boîte de vitesses	Telligent
Vitesses	12
Système de frein supplémentaire	✓
Marque ralentisseur	Voith
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement	Timmerhoking
Type de moteur de refroidissement	ent200R
Moteur de refroidissement	diesel électrique
Nombre d'heures sur électricité	1 966 heures
Nombre d'heures en diesel	6 552 heures
Caisse isolé	✓
Réfrigération jour/nuit	Réfrigération jour et nuit

Hayon

Hayon	✓
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	2 000 kg
Marque du hayon	BAR Cargolift
Matériel de hayon	aluminium
Grandeur du plateau	255x210

Remarques

Lamberet Thermo-King

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	★★★★★
Tableau affichage	★★★★★
Électrique	★★★★★

Cabine

Interne	★★★★★
Extérieures	★★★★★
Colonne de direction	★★★★★
Suspension	★★★★★
Châssis	★★★★★
Freins	★★★★★

Ligne d'entraînement

Les données générales du mote	★★★★★
Système de refroidissement	★★★★★
Système de carburant	★★★★★
Système d'échappement	★★★★★
Système de graissage	★★★★★
Boîte de vitesses	★★★★★
Embrayage	★★★★★
Transmission	★★★★★

Carrosserie

État interne	★★★★★
Etat extérieur	★★★★★

Système frigorifique

Systèmes	★★★★★
----------	-------


Hayon

Commandes	★★★★★
Système	★★★★★

Pneus/roues

Pneus	★★★★★
-------	-------

★★★★★★	Très bon état
★★★★★	Bon état
★★★★	Raisonnable de l'État
★★★	Etat modérée
★	Ne répond pas aux exigences



Pneus / essieux

