



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Marque | MERCEDES-BENZ |
| Type | ACTROS 2543 |
| Genre | Camion |
| Spécification | Frigo |
| Année d'immatriculation | 2014 |
| Numéro de châssis | WDB9630201L838862 |
| Kilométrage | 592 232 km |
| Condition technique | ★★★★★ |



Plus d'informations sur ce véhicule?

Contactez moi

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipement

Châssis

| | |
|------------------------------------|------------|
| Nombre d'essieux | 3 |
| Configuration | 6x2 |
| Pneus jumelés | ✓ |
| Type de plancher | 11 980 kg |
| Poids net | 14 020 kg |
| Poids nominal brut | 26 000 kg |
| Contenu total diesel | 500 litres |
| Crochet | ✓ |
| Capacité de remorquage non freinée | 7500 kg |
| Capacité de remorquage freinée | 20000 kg |
| Nombre de butées | 1 |
| Type de suspension | à air |

Cabine

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Type de cabine | Megaspace |
| Tempomat | ✓ |
| Tachygraphe | ✓ |
| Tachygraphe numérique | ✓ |
| Air conditionné | ✓ |
| Webasto | ✓ |
| Position du chauffeur | Conduite à gauche |
| Couleur | Blanc |

Ligne d'entraînement

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Puissance du moteur | 315 Kw (422 Pk) |
| Type de carburant | Gas-oil |
| Norme Euro | 6 |
| Genre de boîte de vitesses | Telligent |
| Vitesses | 12 |
| Système de frein supplémentaire | ✓ |

Ligne d'entraînement

| | |
|---------------------|-------|
| Marque ralentisseur | Voith |
| Direction assistée | ✓ |
| ABS | ✓ |
| ASR | ✓ |

Chaises

| | |
|----------------|---|
| Places assises | 2 |
|----------------|---|

Système frigorifique

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type de moteur de refroidissement | Entgoblock |
| Moteur de refroidissement | Compressor / electrisch |
| Caisse isolé | ✓ |
| Réfrigération jour/nuit | Réfrigération jour et nuit |

Hayon

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Hayon | ✓ |
| Genre de hayon | Hayon elevateur retratable |
| Capacité du hayon | 2 000 kg |
| Marque du hayon | Dhollandia |
| Matériel de hayon | l'acier et l'aluminium |
| Grandeur du plateau | 245x165 |

Remarques

CHEREAU BOX / FRIGOBLOCK / TAILLIFT / COMBI ALL 2014

Compte rendu technique

Châssis

| | |
|-------------------|-------|
| Tachygraphe | ★★★★★ |
| Tableau affichage | ★★★★★ |
| Électrique | ★★★★★ |

Cabine

| | |
|----------------------|-------|
| Interne | ★★★★★ |
| Extérieures | ★★★★ |
| Colonne de direction | ★★★★★ |
| Suspension | ★★★★★ |
| Châssis | ★★★★★ |
| Freins | ★★★★★ |

Ligne d'entraînement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Les données générales du mote | ★★★★★ |
| Système de refroidissement | ★★★★★ |
| Système de carburant | ★★★★★ |
| Système d'échappement | ★★★★★ |
| Système de graissage | ★★★★★ |
| Boîte de vitesses | ★★★★★ |
| Embrayage | ★★★★★ |
| Transmission | ★★★★★ |

Carrosserie

| | |
|----------------|-------|
| État interne | ★★★★★ |
| Etat extérieur | ★★★★★ |

Système frigorifique

| | |
|----------|-------|
| Systèmes | ★★★★★ |
|----------|-------|


Hayon

| | |
|-----------|-------|
| Commandes | ★★★★★ |
| Système | ★★★★★ |

Pneus/roues

| | |
|-------|------|
| Pneus | ★★★★ |
|-------|------|

| | |
|--------|-----------------------------|
| ★★★★★★ | Très bon état |
| ★★★★★ | Bon état |
| ★★★★ | Raisonnable de l'État |
| ★★★ | Etat modérée |
| ★ | Ne répond pas aux exigences |



Pneus / essieux

