

RENDERS VÉDÉCAR FRIGO CARRIER MAXIMA



Numéro de référence 294734
 Genre Semi-remorque
 Spécification Frigo
 Année 2002 / 03
 Kilométrage
Numéro de châssis
 YA5B304A239B55458
 Condition technique
Remarques
 TAILLIFT BROKEN / LAADKLEP DEFECT
 (A15)
Prix € 5950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
 Poids net 8 930 kg
 Poids nominal brut 39 000 kg
 Type de châssis Châssis complet
 Matériel du châssis acier
 Kingpin taille 2 inch
 Type de suspension à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
 ABS ✓
 EBS ✓

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 002
 Longueur de la caisse 1 340 cm
 Largeur de la caisse 250 cm
 Hauteur de la caisse 275 cm
 Hauteur de passage 274 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
 Type de moteur de refroidissement maxima1200
 Moteur de refroidissement diesel électrique
 Nombre d'heures sur électricité 2 437 heures
 Nombre d'heures en diesel 8 982 heures
 Épaisseur de paroi 45 mm

Essieu

Marque essieu BPW

Hayon

Hayon ✓
 Genre de hayon Hayon elevateur retractable
 Capacité du hayon 1 502 kg
 Marque du hayon d hollandia
 Matériel de hayon l'acier et l'aluminium

Remarques

Remarques TAILLIFT BROKEN / LAADKLEP DEFECT

Pneus/roues

Roue de secours ✓

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne



État extérieur



Système frigorifique

Systèmes



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 385/55R22,5
à air
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 385/55R22,5
à air
Freins à disques



3

Mesure des pneus: 385/55R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences